

Numéro d'article: 2.00.080

Gamme de produits

Équipements de
sécurité

Catégorie de produit

Pour la remise en impulsion / permanence
sans blocage de mise en marche à nouveau,
avec allumentation LED d'erreurs
SEULEMENT EN RELATION AVEC ARTICLE
2.00.176EX /2.00.178EX!

Pour la remise en impulsion / permanence
sans blocage de mise en marche à nouveau,
avec allumentation LED d'erreurs
SEULEMENT EN RELATION AVEC ARTICLE
2.00.176EX /2.00.178EX!

Catégorie de marchandises

Systèmes de ventilation